

TLZ35

CONTROLLORE ELETTRONICO DIGITALE A MICROPROCESSORE PER UNITÀ REFRIGERANTI



ISTRUZIONI PER L'USO

18/02 - Code: ISTR_M_TLZ35_I_03_--

Ascon Tecnologic S.r.l.

Viale Indipendenza 56, 27029 - VIGEVANO (PV) ITALY

Tel.: +39 0381 69871 - Fax: +39 0381 698730 Site: http://www.ascontecnologic.com e-mail: info@ascontecnologic.com

PREMESSA



Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda pertanto di leggerlo attentamente e di conservarlo.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Ascon Tecnologic S.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. Ascon Tecnologic si riserva di apportare modifiche estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Ascon Tecnologic ed i suoi legali rappresentanti non si ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti da manomissioni, uso improprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche dello strumento.



Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

Indice

1.	Descrizione strumento	1
1	.1 Descrizione generale	
1	.2 Descrizione pannello frontale	2
2.	Programmazione	
2	.1 Impostazione del set point	
2	2.2 Programmazione dei parametri	
2	3 Protezione dei parametri mediante password	
2	4 Livelli di programmazione parametri	
2	5.5 Funzione ON/Stand-by	3
3.	Avvertenze per l'uso	
_	3.1 Uso consentito	
4.	Avvertenze per l'installazione	
4	.1 Montaggio meccanico	
4	.2 Dimensioni [mm]	
	.3 Collegamenti elettrici	
5.	Funzionamento	
5	.1 Misura e visualizzazione	3
_	.2 Regolatore di temperatura	4
5	5.3 Funzioni di protezione compressore e	
	ritardo all'accensione	
_	.4 Controllore di sbrinamento	
5	.5 Funzioni di allarme	
_	.6 Ingresso digitale	5
_	7.7 Funzionamento del tasto U	
6.	Accessori	
-	5.1 Configurazione parametri con "A01"	
	Tabella parametri programmabili	
8.	Problemi e manutenzione	_
8	3.1 Segnalazioni	8
_	.2 Pulizia	
9.	Garanzia e riparazioni	
9	.1 Smaltimento	8
10.	Dati tecnici	8
1	0.1 Caratteristiche elettriche	8
1	0.2 Caratteristiche meccaniche	8
1	0.3 Caratteristiche funzionali	9
11.	Codice modello strumento	9

1. DESCRIZIONE STRUMENTO

1.1 Descrizione generale


Il **TLZ 35** è un controllore digitale a microprocessore utilizzabile tipicamente per applicazioni di refrigerazione dotato di controllo di temperatura con regolazione **ON/OFF** e **controllo di sbrinamento** a **intervalli di tempo** mediante **fermata compressore**.

Lo strumento prevede sino a 2 uscite a relè, 1 ingresso configurabile per sonde di temperatura PTC o NTC ed 1 ingresso digitale programmabile.

Le 2 uscite sono utilizzabili per il comando del compressore o del dispositivo di controllo della temperatura (OUT) e di un dispositivo di allarme (AL). Lo strumento è dotato di 4 tasti di programmazione e di 1 display a 4 digit, inoltre può essere equipaggiato da 1 buzzer interno per la segnalazione acustica degli allarmi.

Altre importanti caratteristiche dello strumento sono: la protezione dei parametri di programmazione con password personalizzabile, l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dello strumento tramite il tasto frontale v, la configurazione dei parametri mediante il dispositivo v01 e la possibilità dell'alimentazione nel campo v00 v240 VAC.

1.2 Descrizione pannello frontale



- 1 P: Utilizzato per l'impostazione del Set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento.
- 2 T: Utilizzato per il decremento dei valori da impostare e per la selezione dei parametri.
- 3 ▲/※: Utilizzato per l'incremento dei valori da impostare, per la selezione dei parametri e per attivare sbrinamenti manuali
- 4 U: Può essere programmato tramite il parametro U5rb per eseguire la funzione di ON/OFF(Stand-by). Nella modalità di programmazione dei parametri "mascherati" può essere utilizzato per modificare la visibilità dei parametri (paragrafo 2.4).
- 5 LED SET: Indica l'ingresso nella modalità di programmazione e il livello di programmazione dei parametri. Inoltre serve ad indicare lo stato di Stand-by.
- 6 LED Out: Indica lo stato dell'uscita compressore (o del dispositivo di controllo della temperatura) on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante).
- 7 LED *: Indica lo stato di Sbrinamento in corso.
- **8 LED AL:** Indica lo stato di allarme: ON (acceso), OFF (spento) o tacitato (lampeggiante).

2. PROGRAMMAZIONE

2.1 Impostazione del set point

Premere e rilasciare il tasto \boxed{P} , il display visualizzerà la scritta 5P alternato al valore impostato.

Per modificarlo agire sui tasti **a** per incrementare il valore o **v** per decrementarlo.

Questi tasti agiscono a passi di un digit ma se mantenuti premuti oltre un secondo il valore si incrementa o decrementa in modo veloce e, dopo due secondi nella stessa condizione, la velocità aumenta ulteriormente per consentire il rapido raggiungimento del valore desiderato.

L'uscita dal modo di impostazione del Set Point avviene pertanto alla pressione del tasto P d oppure automaticamente non agendo su alcun tasto per circa 10 secondi, trascorsi i quali il display tornerà al normale modo di funzionamento.

2.2 Programmazione dei parametri

Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento occorre premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali si accenderà il LED **SET**, il display visualizzerà il codice che identifica il primo parametro e con i tasti A e sarà possibile selezionare il parametro che si intende editare.

Una volta selezionato il parametro desiderato premere il tasto P, il display visualizzerà alternativamente: il codice del parametro e la sua impostazione che potrà essere modificata coi tasti A e V.

Impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto P: il nuovo valore verrà memorizzato e il display mostrerà nuovamente solo la sigla del parametro selezionato.

Agendo sui tasti (a) e (v) è quindi possibile selezionare un altro parametro e modificarlo come descritto.

Per uscire dal modo di programmazione non agire su alcun tasto per circa 20 secondi, oppure mantenere premuto il tasto a o sino ad uscire dalla modalità di programmazione.

2.3 Protezione dei parametri mediante password

Lo strumento dispone di una funzione di protezione dei parametri mediante password personalizzabile col parametro PR55. Qualora si desideri disporre di questa protezione impostare al parametro PR55 il numero di password desiderato. Quando la protezione è attiva, per poter aver accesso ai parametri, premere il tasto \boxed{P} e mantenerlo premuto per circa 5 s, trascorsi i quali, il LED SET lampeggerà e il display visualizzerà \boxed{G} .

A questo punto impostare, attraverso i tasti 🎒 🔻, il numero di password programmato e premere il tasto 🗗. Se la password è corretta il display visualizzerà il codice che identifica il primo parametro e sarà possibile programmare i parametri con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente. La protezione mediante password è disabilitata impostando il parametro PR55 = **oF**.

2.4 Livelli di programmazione parametri

Lo strumento è dotato di due livelli di programmazione dei parametri.

Al primo livello (parametri **visibili**) si accede secondo la procedura descritta ai parametri precedenti (con o senza richiesta di password) mentre al secondo livello (parametri **mascherati**) vi si accede secondo la seguente procedura:

- Togliere alimentazione allo strumento, premere il tasto P e ridare alimentazione allo strumento mantenendo premuto il tasto.
- Dopo circa 5 s si accenderà il LED SET, il display visualizzerà il codice che identifica il primo parametro e sarà possibile impostare i parametri dello strumento con la stessa procedura di programmazione descritta precedentemente.
- Una volta selezionato il parametro se il LED SET è acceso significa che il parametro è programmabile anche al primo livello (cioè visibile) se invece è spento significa che il parametro è programmabile solo a questo livello (cioè mascherato).
- Per modificare la visibilità del parametro premere il tasto u:
 il LED SET cambierà stato indicando il livello di accessibilità del parametro (acceso = parametro visibile; spento = parametro mascherato).

La procedura di accesso ai parametri **mascherati** consente di verificare e **modificare** anche il parametro *PR55* e quindi risulta utile nel caso venga dimenticata la password impostata.

2.5 Funzione ON/Stand-by

Lo strumento, una volta alimentato, può assumere 2 diverse condizioni:

ON: Significa che il controllore attua le funzioni di controllo. **STAND-BY**:

Significa che il regolatore non attua nessuna funzione di controllo, e il display viene spento ad eccezione del LED verde SET.

In caso di mancanza di alimentazione quindi al ritorno della stessa il sistema si pone sempre nella condizione che aveva prima dell'interruzione.

Il comando di ON/Stand-by può essere selezionato mediante il tasto $\boxed{\textbf{u}}$ se il parametro 25 fb = 1 (paragrafo 5.7).

3. AVVERTENZE PER L'USO

3.1 Uso consentito



Lo strumento è stato concepito come apparecchio di misura e regolazione in conformità con la norma EN60730-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m.

L'utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma sopra citata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione.



Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'installazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi filtri.

4. AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

4.1 Montaggio meccanico

Lo strumento, in contenitore 4 moduli DIN, è concepito per il montaggio su guida OMEGA DIN.


Evitare di collocare la parte interna dello strumento in luoghi soggetti ad alta umidità o sporcizia che possono provocare condensa o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive. Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati


ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano portare lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati.

Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc..

4.2 Dimensioni [mm]

4.2.1 Dimensioni meccaniche





4.3 Collegamenti elettrici

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla corrente massima consentita.

Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'armadio, non è dotato né di interruttore né di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti. Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo di disconnessione, che interrompa l'alimentazione dell'apparecchio.

Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore. Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) adeguati alle correnti circolanti.


Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici. Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato.

Per la versione dello strumento con alimentazione 12 V è necessario l'uso dell'apposito trasformatore TCTR o di trasformatore con caratteristiche equivalenti (Isolamento Classe II); inoltre si consiglia di utilizzare un trasformatore per ogni apparecchio in quanto non vi è isolamento tra alimentazione ed ingressi.



Prima di collegare le uscite agli attuatori si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente onde evitare anomalie nell'impianto che possano causare danni a persone, cose o animali.

4.3.1 Schema elettrico di collegamento



5. FUNZIONAMENTO

5.1 Misura e visualizzazione

Mediante il parametro $5\mathcal{E}_{\mathcal{D}}\mathcal{S}$ è possibile selezionare la tipologia di sonda che si desidera utilizzare e che può essere:

PEc Termistori PTC KTY81-121;

ntc Termistori NTC 103AT-2.

Una volta selezionato il tipo di sonda utilizzata, mediante il parametro U_{P} , E è possibile selezionare l'unità di misura della temperatura ($E = {}^{\circ}\mathbf{C}$ o $F = {}^{\circ}\mathbf{F}$) e, mediante il parametro dP la risoluzione di misura desiderata (dP = 1; dP = 0.1). Lo strumento consente la calibrazione della misura, che può

essere utilizzata per una ritaratura dello strumento secondo le necessità dell'applicazione, mediante il parametro *DF5*.


Mediante il parametro $F \in \mathbb{R}$ è possibile impostare la costante di tempo del filtro software relativo alla misura dei valori in ingresso in modo da poter diminuire la sensibilità ai disturbi di misura (aumentando il tempo).


Si ricorda inoltre che la visualizzazione relativa alla sonda può essere modificata anche mediante la funzione di blocco display in sbrinamento tramite il parametro dL p (paragrafo 5.4).

5.2 Regolatore di temperatura

Il modo di regolazione dello strumento è di tipo **ON/OFF** e agisce sull'uscita **OUT** in funzione della *misura della sonda*, del *Set Point SP*, del *differenziale di intervento Hset* e del *modo di funzionamento Func*.

Secondo il modo di funzionamento programmato al parametro F_{unc} il differenziale viene considerato automaticamente dal regolatore con valori positivi per un controllo di Refrigerazione ($F_{unc} = \textbf{Cool}$) o con valori negativi per il controllo di Riscaldamento ($F_{unc} = \textbf{HEAt}$).





In caso di errore sonda è possibile fare in modo che l'uscita **OUT** continui a funzionare ciclicamente secondo i tempi programmati ai parametro $E \circ D \in E$ (tempo di attivazione) e $E \circ E$ (tempo di disattivazione).

Al verificarsi di un errore della sonda lo strumento provvede ad **attivare l'uscita** per il tempo $E_{DD}E$, quindi a **disattivarla** per il tempo **toFE** e così via sino al permanere dell'errore. Programmando $E_{DD}E =$ **off** l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre spenta.

Programmando <code>EpnE</code> ad un qualsiasi valore e <code>EpFE</code> = **off** l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre accesa. Si ricorda che il funzionamento del regolatore di temperatura può essere condizionato dalla funzione "Funzioni di protezione compressore e ritardo all'accensione" di seguito descritta.

5.3 Funzioni di protezione compressore e ritardo all'accensione

La funzione di "Compressor Protection" svolta dall'apparecchio ha lo scopo di evitare ripetute e ravvicinate partenze del compressore comandato dallo strumento nelle applicazioni di refrigerazione.

Tale funzione prevede un controllo a tempo sull'accensione dell'uscita **OUT** associati alla richiesta del regolatore di temperatura.

La protezione consiste nell'impedire che si verifichi un'attivazione dell'uscita durante il conteggio del tempo di protezione impostato al parametro $P \not\models \mathcal{L}$ conteggiato in funzione di quanto programmato al parametro $P \not\models \mathcal{L}$ e quindi che l'eventuale attivazione si verifichi solo allo scadere del tempo $P \not\models \mathcal{L}$.


Se durante la fase di ritardo attuazione, per inibizione causata della funzione protezione compressore, la richiesta del regolatore dovesse venire a mancare, naturalmente viene annullata la prevista attuazione dell'uscita.

Attraverso il parametro P5E, è possibile stabilire il tipo di protezione del compressore e quindi da quando deve partire il


conteggio del tempo di inibizione PEE.

Il parametro P5E può essere quindi impostato come:


Ritardo all'accensione.



2 Ritardo dopo lo spegnimento.



3 Ritardo tra accensioni.



La funzione risulta disattivata programmando $P \vdash \mathcal{L} = \mathbf{0}$.

Durante il ritardo di attivazione dell'uscita richiesto dalla funzione "Protezione compressore" il LED **OUT** lampeggia.

Inoltre è possibile impedire l'attivazione dell'uscita **OUT** dopo l'accensione dello strumento per il tempo impostato al parametro ad (ritardo all'accesione).

La funzione risulta disattivata per ad = OFF.

Durante la fase di ritardo all'accensione il display mostra l'indicazione ad alternata alla normale visualizzazione della temperatura.

5.4 Controllore di sbrinamento

5.4.1 Sbrinamenti automatici

Il modo di controllo automatico dello sbrinamento, che è del tipo per fermata compressore, agisce in funzione dei seguenti parametri:


dCt Modo di conteggio intervallo sbrinamenti:

r = Conteggia il tempo totale di funzionamento (strumento **on**):

c = Conteggia solo il tempo di funzionamento compressore (uscita **OUT on**);

dint Intervallo tra gli sbrinamenti;

dEFE Durata dello sbrinamento.



Esempio con $d\mathcal{L}\mathcal{L} = \mathbf{rt}$.

Il ciclo di sbrinamento in corso è segnalato dall'accensione del LED **DEF**.

Mediante i parametri dLa, ELdu e dALd è possibile stabilire il comportamento del display durante lo sbrinamento.

Il parametro $dL_{\mathcal{D}}$ consente il blocco della visualizzazione del display sull'ultima lettura di temperatura ($dL_{\mathcal{D}} = \mathbf{on}$) durante tutto un ciclo di sbrinamento e sino a quando, finito lo sbrinamento, la temperatura non è tornata al di sotto del valore $[5P + E E d_{\mathcal{D}}]$ o è scaduto il tempo impostato al parametro dRLd. Oppure permette la visualizzazione della scritta dEF ($dL_{\mathcal{D}} = \mathbf{Lb}$) durante lo sbrinamento e, dopo il termine dello sbrinamento, della scritta PdEF sino a quando la temperatura non è tornata al di sotto del valore $[5P + E E d_{\mathcal{D}}]$ o è scaduto il tempo impostato al parametro dRLd.

Diversamente ($d L \circ = \mathbf{OFF}$) il display durante lo sbrinamento continuerà a visualizzare la temperatura misurata dalla sonda.

Note: Si fa presente che durante gli sbrinamenti gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al parametro dRLd.

5.4.2 Sbrinamenti manuali

I comandi di avviamento o spegnimento di un ciclo di sbrinamento possono essere inoltre dati mediante l'ingresso digitale opportunamente programmato (consultare il paragrafo 5.6).

5.5 Funzioni di allarme

Le funzioni di allarme dello strumento agiscono sul **LED AL**, sul **buzzer interno** (se presente) e **sull'uscita AL** (se presente).

Il buzzer viene attivato al verificarsi di un allarme ma può essere disattivato (tacitato) manualmente anche se le condizioni di allarme sono ancora presenti mediante la pressione di un qualsiasi tasto dello strumento.

In questo caso la condizione di allarme tacitato viene segnalata con il LED **AL** lampeggiante .

L'uscita **AL** invece viene attivata al verificarsi di una condizione di allarme e viene disattivata solo al cessare della stessa. Le condizioni di allarme dello strumento sono:

- Errori Sonda E 1, -E 1;
- Allarmi di temperatura H I e L □.
- Allarme esterno ₽L.

5.5.1 Allarmi di temperatura

Gli allarmi di temperatura, che sono di tipo relativo al Set Point, agiscono in funzione della misura della sonda, delle soglie di allarme impostate ai parameri HBL (allarme relativo di massima) e LBL (allarme relativo di minima) e del relativo differenziale dBL.

Mediante alcuni parametri è inoltre possibile ritardare l'abilitazione e l'intervento di questi allarmi.


Questi parametri sono:

- PAL È il tempo di esclusione allarmi di temperatura dall'accensione dello strumento qualora lo strumento all'accensione si trovi in condizioni di allarme;
- **dALd** È il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di uno sbrinamento;
- **ALd** È il tempo di ritardo attuazione allarmi di temperatura.

L'allarme di temperatura risulta abilitato allo scadere dei tempi di esclusione e si attiva dopo il tempo BLB quando la temperatura misurata dalla sonda sale al di sopra del valore [5P + HBL] o scende al di sotto del valore [5P - LBL].

Gli allarmi di temperatura di massima e di minima possono essere disabilitati impostando i parametri HBL e LBL = **OFF**. Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e/o uscita se presenti), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del LED **AL** e visualizza sul display:

- Alternativamente la scritta # / e la temperatura misurata in caso di allarme di massima;
- Alternativamente L □ e la temperatura misurata in caso di allarme di minima.



5.5.2 Allarme esterno

Lo strumento può segnalare un allarme attivato dall'ingresso digitale con funzione programmata come d = 3 (consultare il paragrafo 5.6).

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del LED \mathbf{AL} e visualizza sul display alternativamente \mathcal{BL} e la temperatura misurata.

5.6 Ingresso digitale

La funzione svolta dall'ingresso digitale è programmabile mediante il parametro $\exists \ \ F$ che prevede i seguenti modi di funzionamento:

- 0 Ingresso digitale non attivo;
- 1 Comando di inizio sbrinamento con contatto NA. Alla chiusura dell'ingresso viene attivato un ciclo di sbrinamento;
- 2 Comando di fine sbrinamento con NA. Alla chiusura dell'ingresso viene terminato lo sbrinamento se questo è in corso o viene inibito lo sbrinamento:
- 3 Segnalazione di allarme esterno con contatto NA. Alla chiusura dell'ingresso viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la temperatura misurata;
- -1 Comando di inizio sbrinamento con NC. Analogo a $\exists \ \ F = 1$ ma con logica di funzionamento inversa.
- **-2** Comando di fine sbrinamento con contatto NC. Analogo a d √F = **2** ma con logica di funzionamento inversa.

5.7 Funzionamento del tasto U

La funzione del tasto u può essere definita mediante il parametro U5rb e può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

OFF Il tasto non esegue nessuna funzione.

Premendo il tasto per almeno 1 s è possibile commutare lo strumento dallo stato di ON allo stato di Standby e viceversa.

6. ACCESSORI

Lo strumento è dotato di un connettore a 5 poli che consente il collegamento di accessori esterni che permettono di effettuare alcune funzioni in modalità "OFF-line".


6.1 Configurazione parametri con "A01"

Lo strumento è dotato di un connettore che permette il trasferimento dei parametri di funzionamento da e verso lo strumento attraverso il dispositivo **A01** dotato di connettore a 5 poli.



Il dispositivo A01 è utilizzabile per la programmazione in serie di strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri o per conservare una copia della programmazione di uno strumento e poterla ritrasferire rapidamente. Lo stesso dispositivo consente la connessione tramite porta USB ad un PC con il quale, attraverso l'apposito software di configurazione per strumenti *AT UniversalConf*, è possibile configurare i parametri di funzionamento.

Per l'utilizzo del dispositivo A01 è possibile alimentare solo il dispositivo o solo lo strumento.



Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'uso del dispositivo A01.

7. TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI

Di seguito vengono descritti tutti i parametri di cui lo strumento può essere dotato, si fa presente che alcuni di essi potranno non essere presenti perché dipendono dal modello di strumento utilizzato.

Pa	rametro	Descrizione	Campo	Default	Note
1	SPLL	Set Point minimo	-58.0 ÷ SPHL	-50.0	
2	SPHL	Set Point massimo	SPLL ÷ 302.0	100.0	
3	SEnS	Tipo di sonda	Ptc Termistori PTC KTY81-121 ntc Termistori NTC 103AT-2	Ptc	
4	0F5	Calibrazione sonda	-30.0 ÷ 30.0°C/°F	0.0	
5	Un iE	Unità di misura	°C Gradi Celsius °F Gradi Farenheit	°C	
6	dР	Punto decimale	OFF 1° On 0.1°	On	
7	F IL	Filtro di misura	OFF Funzione disabilitata 0.1 ÷ 20.0 s	2.0	
8	HSEL	Differenziale	0.0 ÷ 30.0°C/°F	2.0	
9	tonE	Tempo attivazione uscita OUT per sonda guasta	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 99.59 min.s	OFF	
10	ŁoFE	Tempo disattivazione uscita OUT per sonda guasta	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 99.59 min.s	OFF	
11	Func	Modo di funzionamento uscita 0UT	HEAt Riscaldamento CooL Raffreddamento	CooL	
12	d int	Intervallo sbrinamenti	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 24.00 h.min	6.00	
13	dEFE	Durata sbrinamento	0.01 ÷ 99.59 min.s	30.00	
14	dCF.	Modo conteggio intervalli sbrinamenti	rt Tempo reale ct Tempo uscita OUT on	rt	
15	dLo	Blocco display in sbrinamento	OFF Non attivo On Attivo con valore memorizzato Lb Attivo con label	OFF	
16	EEdu	Differenziale sblocco display da sbrinamento	0.0 ÷ 30.0°C/°F	2.0	
17	PSC	Tipo di protezione compressore	1 Ritardo accensione2 Ritardo dopo spegnimento3 Ritardo tra accensioni	1	
18	PEC	Tempo di protezione compressore	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 99.59 min.s	OFF	
19	od	Ritardo attuazione uscite all'accensione	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 99.59 min.s	OFF	
20	HAL	Allarme relativo di alta temperatura	OFF Funzione disabilitata 0.1 ÷ 100.0°C/°F	OFF	
21	LAL	Allarme relativo di bassa temperatura	OFF Funzione disabilitata 0.1 ÷ 100.0°C/°F	OFF	
22	dAL	Differenziale allarmi di temperatura	0.0 ÷ 30.0°C/°F	2.0	
23	ALd	Ritardo allarmi di temperatura	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 99.59 min.s	OFF	
24	PAL	Tempo esclusione allarmi di temperatura da accensione	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 24.00 h.min	2.00	
25	dRLd	Tempo esclusione allarmi di temperatura e sblocco display da sbrinamento	OFF Funzione disabilitata 00.01 ÷ 24.00 h.min	1.00	
26	USrb	Modo di funzionamento tasto U	OFF Nessuno 1 ON/STAND-BY	OFF	
27	d ıF	Funzione e logica di funzionamento ingresso digitale. Le funzioni -1, -2 e -3 sono simili a quelle illustrate, ma agiscono con logica inversa	 Nessuna funzione Inizio sbrinamento Fine sbrinamento Allarme esterno 	0	
28	PRSS	Password di accesso ai parametri di funzionamento	OFF Funzione disabilitata 1 ÷ 9999	OFF	
29	5P	Set Point	SPLL ÷ SPHL	0.0	

8. PROBLEMI E MANUTENZIONE

8.1 Segnalazioni

8.1.1 Messaggi di errore

Errore	Motivo	Azione
EI-EI	La sonda relativa può essere interrotta (E) o in cortocircuito (-E), oppure misurare un valore al di fuori dal range consentito	Verificare la corretta connes- sione della sonda relativa con lo strumento e quindi verifica- re il corretto funzionamento della sonda
EEPr		Verificare e se necessario riprogrammare i parametri di funzionamento

Nella condizione di errore sonda l'uscita **OUT** si comporta come stabilito dai parametri E an E e E a F E.

8.1.2 Altri messaggi

Messaggio	Motivo	
od	Ritardo all'accensione in corso	
dEF	Sbrinamento in corso con dL = Lb	
PdF	Post-sbrinamento in corso con dL = Lb	
Hi	Allarme di alta temperatura in corso	
Lo	Allarme di bassa temperatura in corso	
AL	Allarme da ingresso digitale in corso	

8.2 Pulizia

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non contenente solventi.

9. GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i 18 mesi dalla data di consegna. La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto.

L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia.

In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite Ascon Tecnologic per ottenere l'autorizzazione alla spedizione.

Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento Ascon Tecnologic salvo accordi diversi.

9.1 Smaltimento



L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

10. DATITECNICI

10.1 Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100 ÷ 240 VAC

±10%;

Frequenza AC: 50/60 Hz; Assorbimento: circa 3 VA;

Ingressi: 1 ingresso per sonde di temperatura:

PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25° C) o NTC (103AT-2, 10 k Ω @ 25 °C);

1 ingresso digitale per contatti liberi da tensione;

Uscite: Fino a 2 uscite a relè:

Out: SPST-NO/SPDT (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC,1 HP 250 VAC, 1/2 HP 125 VAC) AL: SPDT (8AAC1, 3A-AC3 250 VAC, 1/2 HP 250VAC, 1/3 HP 125 VAC);

Vita elettrica uscite a relè: Out: SPST-NO 100000 operazioni, SPDT 50000 op. (omologazione VDE); AL: 100000 op.;

Categoria di installazione: II;

Categoria di misura: I;

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe II:

Isolamento: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e parti in bassissima tensione (ingressi); Nessun isolamento tra alimentazione tipo F e ingressi.

10.2 Caratteristiche meccaniche

Custodia: Plastica autoestinguente UL94 V0; **Protezione frontale:** IP40 per uso al coperto secondo

EN 60070-1;

Protezione terminali: IP20 secondo la normativa

EN 60070-1;

Installazione: Montaggio su barra omega DIN;
Morsettiera: 24 terminali a vite M3, per cavi da

0.25 ÷ 2.5 mm² (AWG22 ÷ AWG14) con schema di collegamento;

Dimensioni: 70 x 84, profondità 60 mm,

(2.76 x 3.31 x 2.36 in.) secondo la

normativa DIN43700;

Peso: 150 g max.; Grado di inquinamento: 2;

Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C;

Umidità ambiente di funzionamento: 30 ÷ 95 RH% senza

formazione condensa;

Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +60°C.

10.3 Caratteristiche funzionali

Regolazione Temperatura: ON/OFF;

Controllo sbrinamenti: A intervalli per fermata compressore;

PTC: -50...150 °C/-58 ÷ 302 °F. Campo di misura:

NTC: $-50 \div +109^{\circ}\text{C}/-58 \div +228^{\circ}\text{F}$;

Risoluzione visualizzazione: 1° o 0.1°;

Precisione totale: ±0.5% fs;

Tempo di campionamento misura: 130 ms; Display: Rosso a 4 digit, altezza caratteri 12 mm;


Conformità: Direttiva EMC 2004/108/CE (EN55022: classe B; EN61000-4-2: 8kV aria, 4kV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2kV alimentazione e uscite a relè, 1kV ingressi; EN61000-4-5: alimentazione 2kV modo com. mode, 1 kV\

modo diff.; EN61000-4-6: 3V),

Direttiva BT 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-9),

Omologazioni: C-UL (file n. E212227).

11. CODICE MODELLO STRUMENTO



ee: CODICI RISERVATI; ff: VERSIONI SPECIALI





